

Manutenzione di tomba liberty nel Cimitero ebraico

Docenti: Fabio Bevilacqua, Nicola Santopuoli,
Giglio Ungarelli

fig. 77.

fig. 76.

fig. 73.

fig. 74.

fig. 75.

fig. 83.

fig. 83.

fig. 87.

fig. 84.

fig. 88.

fig. 86.

fig. 82.

fig. 82.

fig. 95.

fig. 95.

Taglio delle piante infestanti.

Fissaggio protettivo delle parti residue di piastrelle in maiolica.

Pulitura con spazzola e acqua per asportazione degli infestanti trattati con biocida.



Stato di conservazione della tomba.



fig. 9.



fig. 10.



fig. 109.




fig. 107.

fig . 1 .



Esterno della tomba a intervento ultimato.

fig . 2 .



Intervento di pulitura del materiale lapideo con impacco di polpa di carta e carbonato d'ammonio.



Applicazione di carta giapponese.



Smontaggio della porta metallica.

Applicazione di convertitore antiruggine.

